

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号：XJ-GYZD-002

日期及气候：2017 年 09 月 02 日 多云 24-31℃		施工地点：光伏区 4#箱变	
旁站监理的部位和工序：高压电缆终端制作			
旁站监理开始时间：9：00		旁站监理结束时间：10：30	
施工情况： 1、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物已通过中间验收，基础及构筑物达到安装强度要求，基础复测预埋件位置正确。 3、施工人员 4 人，设备、材料已落实到位。			
监理情况： 1、检查电缆型号，电压及规格符合设计，绝缘良好；电缆终端及配件齐全，无损伤。 2、现场旁站制作全过程，施工制作工艺符合规程及产品技术要求。 3、检查接地线连接安装可靠；接线端子压接可靠；相色标志正确。			
发现问题 无			
处理意见： 无			
备注：督促施工人员注意振捣密实。			
承包单位：正泰国际工程有限公司 质 检 员：杨建生 日 期：2017 年 09 月 02 日		项目监理机构：常州正衡监理 旁站监理人员：朱子云 日 期：2017 年 09 月 02 日	

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。