

旁站监理记录表

工程名称: 马拉河小东大桥沉陷区综合治理20MW光伏发电项目. 编号:

日期及气候: 2016.12.14. 晴

施工地点: 小东大桥20MW光伏区

旁站监理的部位和工序: 高压电缆埋设前铺沙盖砖.

旁站监理开始时间: 8:30

旁站监理结束时间: 11:30

施工情况:

施工前首先由现场施工负责人作了施工交底, 施工人员在将工料准备完毕, 然后开始工作.

监理情况:

施工人员按照图纸设计和规范要求, 首先清除沟内杂物及石块, 以免损伤电缆. 然后铺上细沙平整好, 盖好砖, 最后进行回填. 操作过程符合要求.

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

承包单位: 云南建投二标建设有限公司

质检员: 张亚平

项目监理机构: 常州王陵电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 韩见明

日期: 2016年12月14日

日期: 2016年12月14日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。