

旁站监理记录表

工程名称: 常州正衡电力工程有限公司20MW炉内化灰发电项目编号: 01号

日期及气候: 2016.12.11 阴	施工地点: 2#炉内化灰区
旁站监理的部位和工序: 炉内化灰区防磨衬砌	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 下午3:30

施工情况: 施工工人到达现场, 电焊机, 工器具准备完毕, 首先由现场施工负责人作施工交底, 然后开始施工。

监理情况: 施工工人按图纸要求和规范, 进行下料, 然后进行焊接作业。将焊接片展平小于扁钢宽度的2倍, 并且三个接边进行焊接, 焊缝平直, 饱满, 牢固。符合设计要求, 焊接完成后做好防腐工作。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注(包括处理结果):

承包单位: 常州正衡电力工程有限公司

质检员: 杜晓军

日期: 2016年12月11日

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 朱号兵

日期: 2016年12月11日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。