

旁站监理记录表

工程名称: 平拉特前旗小东太镇沉陷区综合治理20MW光伏发电项目 编号:

日期及气候: 2016.12.5. 晴

施工地点: 小东太

旁站监理的部位和工序: 1#-4# 接地电阻测试

旁站监理开始时间: 7:35

旁站监理结束时间: 12:35

施工情况: 本工程采用ZC-29B型接地电阻测试仪一台, 辅助接地棒两根, 导线5m、20m、40m各一根, 测试位置基础。步骤: 仪表所有接地线正确无误, 仪表连线与接地线接触应牢固接触, 仪表位置水平, 调査检流计机械归零, 将倍率开关至最大倍率, 加速摇柄转速, 达到150/min, 旋转刻度盘, 指针归到0, 此刻表盘上读数乘上倍率, 即为被测试电阻值。

监理情况: 施工单位质保体系人员全部到位, 督促质检员对电阻测试仪及检测位置等是否符合规定要求, 同时对由三方(总包, 监理, 施工)人员从开始检测至检测结束, 进行全过程旁站跟踪。根据现场地质与天气情况, 设备仪器检查; 对测试点1#至4#杆塔位置定点, 导线连接, 探棒深度牢固, 线夹固定, 仪表平稳进行检测, 所检测数据经监理旁站符合设计规范要求。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注(包括处理结果):

承包单位: 内蒙古建设监理有限公司

质检员: 张长林

项目监理机构: 常州正德电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 韩少明

日期: 2016年12月5日

日期: 2016年12月5日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。