

旁站监理记录表

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沁阳20MW光伏发电项目. 编号: 011

日期及气候: 2016. 11. 12 . 施工地点: 20MW光伏发电2#区.

旁站监理的部位和工序: 2#光伏区防雷接地网焊接

旁站监理开始时间: 8:30 旁站监理结束时间: 11:

施工情况:

施工人员将所用材料, 及施工器具准备完毕, 试验正常后, 由专业技术人员, 作了技术交底开始工作.

监理情况:

旁站监理人员到场后, 对所用材料, 及焊工资格, 作了检查, 施工人员按照图纸要求和规范下料, 搭接长度不小于扁钢宽度的2倍, 并且三个接边进行焊接, 焊缝平整, 饱满, 牢固, 焊接完成后做好防腐工作.

发现问题:

施工过程中, 监理人员发现部分焊接清理不干净.

处理意见:

通知施工人员把焊接清理干净.

备注 (包括处理结果):

承包单位: 江苏中能光伏工程有限公司

质检员: 王永胜

日期: 2016年11月12日

项目监理机构: 正衡监理

旁站监理人员: 朱号兵

日期: 2016年11月12日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。