

旁站监理记录表

工程名称: 阜宁县小余太镇沉陷区综合治理20MW光伏发电项目. 编号:

日期及气候: 2016.11.23. 晴

施工地点: 小余太

旁站监理的部位和工序: 6# 光缆接续.

旁站监理开始时间: 8:30

旁站监理结束时间: 11:40

施工情况:

采用建设单位提供的上乘的接头盒材料,对于不同材料类型的接头盒,施工单位严格按照说明进行安装使用,避免密封不严而导致受潮现象的发生。操作规范,进展顺利完成情况良好。

监理情况: 施工前做好光缆成端位置的调查核实:在户外进行光缆接续应使用专用帐篷,应使用专用开剥工具,必须使用合格密封胶密封接头盒;光缆接头盒密封前仔细检查热缩套保护装置,尾纤留置位置,避免密封时压迫损坏光纤,同时督促施工人员放置防潮剂和接头责任卡片,对个别操作不规范处进行立即指正并令其改正,确保施工质量和安全。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注(包括处理结果):

承包单位: 南通和信建设工程有限公司

质检员: 袁世明

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 韩火明

日期: 2016年11月23日

日期: 2016年11月23日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。