

旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目

编号: 024

日期及气候: 2017.5.15. 晴 10/21		工程地点:	
旁站监理的部位或工序: 新建电缆井, 油池石合浇筑			
旁站监理开始时间: 8.00		旁站监理结束时间: 12.00	
施工情况: 1. 施工单位技术、安全、质量管理人员到岗, 对认进行安全技术交底。 2. 石合为 C25 细石砼, 坍落度 180 ± 20, 坍落度差 10 以内。 3. 浇筑时, 石合浇筑, 人工摊铺, 快速慢拔。			
监理情况: 1. 施工单位技术、安全、质量管理人员到岗, 有安全技术交底。 2. 石合符号, 配比符合设计及规范要求, 坍落度 180 以内。 3. 浇筑时符合规范要求。			
发现问题:			
无			
处理意见:			
无			
备注:			
项目部: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 质检员: 郭崇 2017 年 5 月 15 日		项目监理部: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 旁站监理人员: 王红 2017 年 5 月 15 日	

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 1 份