

旁站监理记录表

工程名称: 辽阳县寒岭镇康家地光伏电站二期10MW项目 编号: 001

日期及天气: <u>2017.10.15. 阴 3-15℃</u>	施工单位: <u>辽宁华电设计院科技研发股份有限公司</u>
旁站监理的部位或工序: <u>1#光伏区灌注桩浇筑</u>	
旁站监理开始时间: <u>7:30</u>	旁站监理结束时间: <u>15:40</u>
旁站的关键部位、关键工序施工情况: <u>1#光伏区灌注桩浇筑: 浇筑前对桩孔、桩径、孔深进行抽检符合设计规范要求。浇筑前对工人进行安全技术交底有施工方案、原材料标号、坍落度符合设计要求。现场留置试块2组。全程技术质检管理人员在场全程跟踪。在浇筑过程中未发生安全质量事故。</u>	
发现的问题及处理情况: <u>无</u>	
旁站监理人员(签字): <u>[Signature]</u> <u>2017年10月15日</u>	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份,监理项目部留存。

