

旁站监理记录表

工程名称: 莱阳县寒食镇康乐地亩荒改二期 10000亩 编号: 002
 存案号: 第十一号 研究院

日期及天气: 2017. 10. 21. 阴 3-14℃

施工单位:

旁站监理的部位或工序: 2#楼地下室顶板浇筑混凝土

旁站监理开始时间: 8:00

旁站监理结束时间: 13:40

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

2# 为灰区靠注桩应沉注。沉注前对桩孔桩径、孔深进行抽桩符合设计及规范要求。沉注前安全、技术、质量管理人要到岗。对工人进行安全、技术、质量交底并严格按照设计案执行。桩径允许偏差为 ± 5 mm。采用商品混凝土。送料单上应注明桩径、坍落度、桩标号等符合设计规范要求。沉注过程中对桩孔垂直度、桩顶标高、桩身尺寸进行复核。符合设计及规范要求。

发现的问题及处理情况:

各别桩位振捣不密实时间短。要求操作人员严
格按施工方案进行操作。现场无整改。

旁站监理人员 (签字):

2017 年 10 月 21 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建