

旁站监理记录表

工程名称: 辽阳寒岭镇家地面光伏二期10MW项目

编号:

日期及天气: 2018.10.15 天气: 晴	施工单位: 十一科技
旁站监理的部位或工序: 4#区浇筑	
旁站监理开始时间: 9:30	旁站监理结束时间: 12:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 现场施工员、技术人员已到位, 对原有技术交底, 现时采用振捣棒将细石砼浇筑部位, 人员进行浇筑, 用振捣器振捣, 施工过程符合设计规范要求, 砼为C30, 细石砼, 厚度为18cm, 送料日期与开票日期一致, 共6m³, 浇筑12方。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字):	2018年10月15日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

