

旁站监理记录表

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20mw 项目

编号: 041

日期及气候: 2017. 10. 7.	施工地点: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20mw 项目.
旁站监理的部位或工序: 6#、7#箱变梁板浇筑. 浇筑. 浇筑. 浇筑. 浇筑. 浇筑.	
旁站监理开始时间: 8:00.	旁站监理结束时间: 14:00.
施工情况: ① 现场管理人员. 施工人员. 安全员. 技术人员到场. 对人员进行安全技术交底. ② 现场砼为 C30 细石砼. 坍落度 180±20. ③ 施工符合设计要求. 振捣器采用手持式. 小面积的技术.	
监理情况: ① 现场管理人员. 技术人员到场. 对人员进行技术安全交底. ② 现场砼为 C30 细石砼. 坍落度 180±20. 日期为送检材料. 8m³. ③ 施工符合设计要求. 振捣器采用手持式. 小面积的技术. ④ 现场混凝土浇筑. 用铁锹平仓. 振捣器振捣.	
发现问题: 无	
处理意见:	
备注 (包括处理结果):	
施工单位: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20mw 项目. 质检员: 代. 代. 代. 日期: 2017. 10. 7.	项目监理机构: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20mw 项目. 旁站监理人员: 王. 王. 王. 日期: 2017. 10. 7.

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建