


旁站监理记录表

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

编号: 46

日期及天气: 2018.7.13 天气: 多云	施工单位: 山东十-院
旁站监理的部位或工序: 砾石层	
旁站监理开始时间: 7:30	旁站监理结束时间: 16:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 现场施工单位安全技术管理人员到位, 对人员进行安全技术交底, 破碎机详细检查, 用装载机装砾石, 用振动器振捣, 采用快插式振捣的方法, 施工符合技术规范要求, 砾石层厚度18cm, 符合设计斗容量要求, 日期与送料日期一致, 斗容量17斗。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字):  2018 年 7 月 13 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建