

旁站监理记录表

工程名称: 丁卯路快速水运码头二期10MW项目 编号:

日期及天气: 2018.7.23. 晴 5/34.	施工单位: 山东十一院
旁站监理的部位或工序: 灌注桩浇筑。	
旁站监理开始时间: 14:00.	旁站监理结束时间: 18:15.
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 现场施工单位安全、质量、技术等管理人员已到位, 对工人进行了技术交底。破用装载机由灌车运至浇筑部位, 采用快插式导管的方式振捣。施工符合设计规范要求, 砼为C30细石砼, 坍落度180mm, 送料日期与开票日期一致, 计10m³。浇筑加孔。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字):	2018年7月23日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建