

旁站监理记录表

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

编号:

日期及天气: 2018. 7. 29. 天气: 晴 27/36	施工单位: 山东十-院
旁站监理的部位或工序: 灌注桩浇筑	
旁站监理开始时间: 13:00	旁站监理结束时间: 18:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 现场经技术、质量管理人员已到位, 对桩进行编号, 现场使用搅拌机浇筑, 用振捣器振捣, 采用快插慢拔的方法, 施工过程符合设计规范要求, 桩身C30细石砼, 坍落度为180mm, 日期与送检日期一致, 10m³, 交200根桩。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字):	2018. 年 7 月 29. 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建