

旁站监理记录表

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

编号:

日期及天气: 2018. 8. 3.	施工单位: 辽宁+P2
旁站监理的部位或工序: 箱变基础浇筑	
旁站监理开始时间: 16:00.	旁站监理结束时间: 18:00.
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 现场施工. 技术人员到位. 对原有技术交底. 认真用自记 逐条检查到位. 用振动棒作对角. 用快插慢拔的方法. 施工 工艺符合规范要求. 砼为C30细石混凝土. 坍落度为180mm. 送料时. 时间才开票. 时间一致. 10m³.	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): [Signature] 2018年 8月 3日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建