

旁站监理记录表

工程名称: 巨野县供水工程二期10kV项目 编号:

日期及天气: 2018.9.16 晴 12/23℃

施工单位: 运维

旁站监理的部位或工序: 箱变检测, 高压电缆头制作试验

旁站监理开始时间: 10:00

旁站监理结束时间: 19:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

现场技术, 安全人员到位。施工机械 500 档表, 400V 型自动调频率系统, 试验设备符合要求。在有效期内。

有理: AB. BC. CA. (U) ab. 0.7573, bc. 0.7572, ca. 0.7574 mV.

1. 5.95, 5.20, 5.18

电缆耐压, 52kV 电 10 分钟 稳定。

2. 5.84, 5.27, 5.94

3. 4.824, 4.81, 4.812

4. 4.825, 4.812, 4.796

5. 4.673, 4.680, 4.664

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员 (签字):

王

2018 年 9 月 16 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建