

旁站监理记录表

工程名称: 灯阳县零陵镇康家地面光伏二期 10WM 项目 编号: 047

日期及天气: 2018.11.15. 阴.	施工单位: 八一科技.
旁站监理的部位或工序: 4#区光伏区灌注桩的浇筑.	
旁站监理开始时间: 7:00	旁站监理结束时间: 11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: ①. 4#区光伏区灌注桩被浇筑, C30. 坍落度 180 ± 20 符合 标准上取用数据. 符合设计要求. ②. 浇筑前施工单位安全. 技术. 质检等管理人员到位 并有安全技术交底. 施工人员. 5人. 钢筋. 1人. 机械. 1人. ③. 关键工序符合设计. 留置试块 2 组. ④. 整个二期灌注桩浇筑结束.	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字):  2018 年 11 月 15 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写. 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作. 但表格整体格式不得变动.
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改.
3. 本表一式一份, 监理项目部留存.

