旁站监理记录表

工程名称：江阴县兴澄镇镇区污水收集一期20000吨项目　　编号：[illegible]

日期及天气：2017.9.14　[illegible]，晴	施工地点：[illegible]
旁站监理的部位或工序：[illegible]	
旁站监理开始时间：7:30	旁站监理结束时间：12:40

施工情况：① [illegible]

② 浇筑时间约2.5小时，混凝土C30，每2小时做1组为21组。

③ 及浇筑时机械压，机械振捣。

④ 机械伤人安全试块2组。

监理情况：① 现场检查人员到岗。

② 检查材料质量，到期材料要求，后场为C30 坍落度为130±20 满足要求，跟踪检查，振捣符合要求

③ 施工过程中未发生安全质量事故。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

施工单位： 质 检 员：杨鹏 日　　期：2017.9.14	项目监理机构： 旁站监理人员：[illegible] 日　　期：2017.9.14

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存_____份。

由 扫描全能王 扫描创建