

旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 编号: 018

日期及气候: 2017.5.9 晴: 13/25	工程地点: 辽阳县寒岭镇唐家村.
旁站监理的部位或工序: 主棚室柏木碎石浇筑.	
旁站监理开始时间: 13.5	旁站监理结束时间: 17.0
施工情况: 1) 施工单位技术、安全、质量管理人到岗, 对以进行安全技术交底. 2) 碎石为 C30 细碎石, 坍落度 180±20 3) 施工时, 碎石浇筑, 振捣, 使用快插慢拔. 4) 泵车输送.	
监理情况: 1) 施工单位技术、安全、质量管理人到岗, 有技术交底. 2) 碎石标号, 配比符合设计规范要求. 3) 施工工艺符合要求.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
项目部: _____ 质检员: 郭荣 2017年5月9日	项目监理部: _____ 旁站监理人员: 张子林 2017年5月9日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存__份