

## 旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 编号：021

日期及气候:	2017.5.17 晴 17/30	工程地点:	辽阳寒岭唐家村.
旁站监理的部位或工序:		多根木模顶板浇筑	
旁站监理开始时间:	15.00	旁站监理结束时间:	18.00
<p>施工情况: (1) 施工单位技术负责人、质量管理人员到位, 对工人进行安全技术交底.          (2) 砼为 C30 级砼, 坡度坡 180±20.          (3) 施工现场砼浇筑, 振捣(快打慢拖), 成型.          (4) 现场车船运送, 人工浇筑, 73m<sup>3</sup></p>			
<p>监理情况: (1) 施工单位技术、安全质量管理人员到位, 有安全技术交底.          (2) 砼标号、配合比、砼泵设计及规范要求, 按期完成浇筑计划一至三.          (3) 施工工艺符合要求.</p>			
<p>发现问题:</p> <p style="text-align: center;">无</p>			
<p>处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>			
<p>备注:</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">辽阳市寒岭镇唐家村</p>			
项目部:	项目监理部: _____		
质检员:	旁站监理人员: _____		
2017 年 5 月 17 日			

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 1 份

