

旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目

编号: 016

日期及气候: 2017.5.5 天气 5/12℃ 阵雨		工程地点: 辽阳县寒岭镇唐家村	
旁站监理的部位或工序: 7#光伏阵列基础浇筑 7.00-10.00, 主梁基础浇筑 10.00-11.00			
旁站监理开始时间: 7.00		旁站监理结束时间: 11.00	
施工情况: ① 施工单位技术安全、质量、管理人员到岗, 对人员进行安全技术交底。 ② 复核标高 h=150, 砼为 C25F5, 钢筋规格、间距 180±20, 主梁横 C25。 ③ 施工作业前, 做好钢筋笼、破浇筑、振捣、校正、覆盖。 ④ 现场用铲车运送到桩位, 人工灌注, 主梁用泵车输送。 ⑤ 桩位 1 处, 主梁 1 处。			
监理情况: ① 施工单位技术安全、质量管理人员到岗, 有技术交底。 ② 符合设计要求, 配比、符合设计及规范要求, 现场与送检单一致。 ③ 施工过程符合要求。			
发现问题:			
无			
处理意见:			
无			
备注:			
项目部: 张子田 质检员: 张子田 2017 年 5 月 5 日		项目监理部: 王立 旁站监理人员: 王立 2017 年 5 月 5 日	

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 份