

表号 TATG

项目名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目

编号: 032

日期及气候: 2017. 6. 8 晴 15/10

工程地点: 辽阳县寒岭镇唐家

旁站监理的部位或工序: 10#方3车灌振

旁站监理开始时间: 9:00

旁站监理结束时间: 11:30

施工情况: 1. 施工单位技术安全、质量管理等部门, 对此次施工安全技术交底、
 2. 混凝土配合比、坍落度、泌水率、
 3. 混凝土浇筑、振捣、养护、
 4. 现场用磅秤称量材料。

监理情况: 1. 施工单位技术安全、质量管理等部门, 有较详细交底。
 2. 混凝土配合比符合规范要求, 坍落度与送料日期一致, 计 24m³。
 3. 混凝土浇筑符合要求。

发现问题:

个别工人不戴安全帽。

处理意见:

要求施工方按规范要求整改。

备注:

已整改

项目部: _____

质检员: _____

2017 年 6 月 8 日

项目监理部: _____

旁站监理人员: _____



本表由项目监理部填写, 项目监理部存一份