

旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 编号: 33

日期及气候: 2007. 6. 9. 11 晴 14/27	工程地点: 辽阳. 安岭镇
旁站监理的部位或工序: 主梁混凝土浇筑.	
旁站监理开始时间: 8.00	旁站监理结束时间: 10.00
施工情况: (1) 施工单位技术安全质量等管理人员到岗, 对工人进行安全技术交底. (2) 混凝土配合比符合设计, 坍落度为 180±20. (3) 施工过程, 支模, 放钢筋, 浇筑, 振捣, 养护.	
监理情况: (1) 施工单位技术安全质量等管理人员到岗, 有安全技术交底. (2) 混凝土配合比符合规范要求, 坍落度控制在 180±20. (3) 施工过程中符合规范.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
项目部: _____	项目监理部: _____
质检员: _____	旁站监理人员: 王红波
2007 年 6 月 9 日	2007 年 6 月 9 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存__份