

旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 编号: 34

日期及气候: 2017.6.11. 晴 14/27	工程地点: 辽阳县岭南新村.
旁站监理的部位或工序: 4#塔楼基础浇筑.	
旁站监理开始时间: 14:00	旁站监理结束时间: 17:00
施工情况: 1. 施工单位技术、安全、质量等管理人员到位, 对施工方案进行交底。 2. 砼为C25细石砼, 坍落度180±20。 3. 砼浇筑, 浇筑的钢筋在浇筑前, 检查、清理、校正。 4. 现场采用泵车直接浇筑。	
监理情况: 1. 施工单位技术、安全、质量等管理人员到位, 有施工方案/4。 2. 砼配合比, 现场经试验室要求, 与配合比一致, 计27m³。 3. 砼浇筑符合要求。	
发现问题:	
无	
处理意见:	
无	
备注:	
项目分部: _____	项目监理部: _____
质检员: _____	旁站监理人员: _____
2017 年 6 月 11 日	2017 年 6 月 11 日

本表由项目监理部填写,项目监理部存 份