

旁站监理记录表

工程名称:

编号: 25

| | |
|--|---------------|
| 日期: 天气: 2007.6.18. 晴 | 施工单位: 中国电建 |
| 旁站监理的部位或工序: 35kV高抗室 500A 接地母线调整、压接、电缆终端制作 | |
| 旁站开始时间: 8:00 | 旁站结束时间: 16:00 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工作业指导书是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 向全体施工人员进行了技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已通过中间验收, 基础及构筑物是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 达到安装强度要求, 基础复测预埋件位置是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确。 3、施工管理人员 1 人、安装人员 4 人, 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 均到岗。设备、材料是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已落实到位。 4、电缆型号, 电压及规格是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合设计, 绝缘是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 良好。 5、电缆终端及配件是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 齐全, 无损伤。 6、施工制作工艺是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 可靠。 8、接线端子压接是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 可靠。 9、相色标志是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确。 | |
| 发现的问题及处理情况:   | |
| 旁站监理人员(签字):  | 2007年6月18日 |

本表由项目监理部填写, 项目监理部存1份