

旁站监理记录表

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20mw 项目

编号: 36

日期及气候: 2017. 6. 20. 阴	施工地点: 日照港2015年续建工程
旁站监理的部位或工序: 10kV箱变电缆头试验记录	
旁站监理开始时间:	旁站监理结束时间:
施工情况: ① 试验机械: T139600 变频串联谐振耐压装置一套 ② 3121 绝缘电阻测试仪一台 ③ 试验人员: 王发俊 王发俊 王发俊 ④ 安全用具齐全, 施工时严格遵守安全规程	
监理情况: ① 高压电缆耐压试验, 电缆绝缘良好, 耐压30min ② A相: 8:00 开始, 电压51kV, 4842. 9:00 结束 ③ B相: 9:10 开始, 电压51kV, 4842. 10:10 结束 ④ C相: 10:30 开始, 电压51kV, 4842. 11:30 结束 ⑤ 第一次耐压19kV, 第二次增加31kV, 第三次增加51kV, 并设专人监护, 耐压过程中, 电缆无异常, 耐压结束后, 电缆无异常, 耐压合格	
发现问题:	
处理意见:	
备注 (包括处理结果):	
施工单位: 质检员: 日期:	项目监理机构: 旁站监理人员: 日期:

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存_____份。