

旁站监理记录表

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20mw 项目

编号: 38

日期及气候: 2017.9.1. 晴-雨 15/25℃		施工地点: 辽阳县寒岭镇永村
旁站监理的部位或工序: 综合楼室外散水浇筑.		
旁站监理开始时间: 6.00		旁站监理结束时间: 16.00
施工情况: 现场管理人员、技术人员到岗, 对以进行技术交底, 混凝土为 C30 细石砼, 坍落度 180±20, 现场用小泵卸机边卸, 振动泵振捣, 施工人员 6 人.		
监理情况: ① 检查施工单位人员已到岗, 对以进行技术交底, ② 砼为 C30 细石砼, 坍落度 180±20, 配合比符合设计要求, 日期与送检日期一致, 计 19m³. ③ 施工符合规范要求, 留试块 2 组.		
发现问题: 无		
处理意见: 无		
备注 (包括处理结果):		
施工单位: 质检员: 郭荣. 日期: 2017.9.1		项目监理机构: 旁站监理人员: 王红霞 日期: 2017.9.1

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存____份。