

旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 编号: 006

日期及气候: 2016. 11. 16 晴		工程地点: 辽阳县寒岭镇唐家村	
旁站监理的部位或工序: 12号方阵灌注桩浇筑			
旁站监理开始时间: 8:00		旁站监理结束时间: 13:10	
施工情况: ① 浇筑前, 技术人员对施工人员进行技术交底。 ② 现场备有同一厂家水泥送检单, 20# 粗骨料 20。 ③ 砂石骨料, C25-5, 坍落度为 180 ± 20, 1 车 $10m^3$。 ④ 桩长 $L=1500$, 桩径 $1800mm$。			
监理情况: ① 浇筑前, 技术人员到前, 有安全, 技术交底。 ② 砂石骨料, 砂石, 坍落度, 坍落度, 坍落度, 坍落度。 ③ 旁站监理, 浇筑质量。			
发现问题: 个别桩, 浇筑, 有地面障碍物阻挡, 导致桩位偏差较大。			
处理意见: 要求施工单位加大管桩力度, 杜绝此类事故再发生。			
备注:			
项目部: 质检员: 代 1. 18 2016 年 11 月 16 日		项目监理部: 旁站监理人员: 21 2016 年 11 月 16 日	

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 份