

旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 编号: 028

日期及气候: 2017. 6. 6. 晴 17/29	工程地点: 辽阳县寒岭镇唐家村
旁站监理的部位或工序: 梁板浇筑	
旁站监理开始时间: 8.00	旁站监理结束时间: 14.00
施工情况: 1. 施工单位技术、安全、质量管理人员到岗, 技术交底。 2. 砼标号 C30 粗砂, 坍落度为 180 ± 20。 3. 施工项: 支模、绑筋、浇筑、振捣、抹面。 4. 泵车泵送。	
监理情况: 1. 施工单位技术、安全、质量管理人员到岗, 有技术交底。 2. 砼标号 C30 粗砂, 坍落度为 180 ± 20。 3. 施工项: 支模、绑筋、浇筑、振捣、抹面。	
发现问题:	
无	
处理意见:	
无	
备注:	
项目部: _____ 质检员: _____ 2017 年 6 月 6 日	项目监理部: _____ 旁站监理人员: 王红波 2017 年 6 月 6 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 1 份