

旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目

编号: 032

日期及气候: 2017. 6. 8 晴 15/10

工程地点: 辽阳县寒岭镇唐家

旁站监理的部位或工序: 10# 方3 车 碾压

旁站监理开始时间: 9:00

旁站监理结束时间: 11:30

施工情况: 1. 施工单位技术安全质量管理人员到位, 有资质证件。
2. 碎石为 C15 碎石, 规格符合 10mm。
3. 碎石粒径, 粒径, 粒径, 粒径, 粒径, 粒径。
4. 现场用经纬仪测量控制。

监理情况: 1. 施工单位技术安全质量管理人员到位, 有资质证件。
2. 碎石粒径, 粒径符合规范要求, 粒径与送样日期一致, 计 24m³。
3. 碎石粒径符合规范要求。

发现问题:

碎石粒径不符合要求。

处理意见:

要求施工单位整改。

备注:

已整改

项目部: _____

质检员: _____

2017 年 6 月 8 日

项目监理部:

旁站监理人员: 王海波



本表由项目监理部填写, 项目监理部存 1 份