

旁站监理记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-PZ-

日期：2017 年 8 月 11 日

气候：晴

工程地点：33 区稻田

旁站监理的部位或工序：混凝土灌注桩浇筑

旁站监理开始时间：14 时 30 分

旁站监理结束时间：16 时 40 分

施工情况：

1、人员配备：19 人，满足现场施工情况；2、材料供应：准备充分；3、现场布置：符合作业指导书规定要求；4、脱模剂涂刷：已涂刷；5、混凝土搅拌、捣固、下料：机械搅拌、机械振动；6、安全文明措施：措施到位，现场得到执行；7、现场作业是否符合施工技术措施：符合



现场监理情况：

1. 石子、砂、的粒径和含沙量：砂石料规格质量符合要求；
2. 2.水是否符合要求：符合要求；
- 3 坑基是否有积水和杂物：有积水且存在淤泥；
- 4.钢筋笼/模板安装：钢筋规格、数量符合施工图，绑扎均匀，模板支撑牢固；
- 5.工具机械、计量器械：齐全，满足施工要求；

发现问题：振捣均匀，桩孔内有积水且存在淤泥

处理意见：已通知施工单位负责人进行清理，对不振捣均匀的桩要求重新振捣

备注：

项目部：中易建设有限公司

质检员：宋西月
17 年 8 月 11 日

项目监理部：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

旁站监理员：李道春
2017 年 8 月 11 日