

旁站监理记录表

工程名：衢州杭泰柯城 160MW光伏发电项目

编号ZHJL-QZ20170805

日期及气候：2017年8月5日 晴 | 工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村

旁站监理的部位及工序：光伏区19区接地网焊接

旁站监理开始时间：7:30

旁站监理结束时间：9:40

施工情况：

(1) 施工人员满足施工要求；(2) 焊工的特种作业证齐全有效；(3) 机械设备、用具安全可靠，符合作业要求；(4) 作业面符合施工要求；(5) 施工人员的精神状况；(6) 接地扁铁连接截面符合要求；(7) 临时用电符合安全要求；(8) 灭火器符合消防要求。



监理情况：

- 1、监督检查施工现场安全技术交底情况；
- 2、检查施工人员劳动防护用品穿戴正确，符合安全要求；
- 3、要求施工技术负责人、专职安全员在现场旁站；
- 4、检查焊工操作证合法性，工器具符合施工要求；
- 5、检查接地网符合GB50169-2016规范要求；
- 6、检查施工专业分包单位资质符合要求；

发生情况：发现有少数焊接截面不符合图纸设计要求。

处理意见：对焊接截面不符合要求重新整改，并自检、然后由监理复查合格。

施工企业：江苏天力建设集团有限公司

项目经理部：/ 孙维青

质检员（签字）：孙维青

2017年8月5日

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：监理衢州杭泰柯城 160MW光伏发电项目监理部

旁站监理人员（签字）：/ 孙维青

2017年8月5日