

旁站监理记录表

工程名: 衢州杭泰柯城 160MW光伏发电项目

编号 ZHJL-QZ20170803

日期及气候: 2017年8月3日 阴 | 工程地点: 浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村

旁站监理的部位及工序: 光伏区3区接地网焊接

旁站监理开始时间: 7:30

旁站监理结束时间: 10:10

施工情况:

(1) 施工人员满足施工要求; (2) 焊工的特种作业证齐全有效; (3) 机械设备、用具安全可靠, 符合作业要求; (4) 作业面符合施工要求; (5) 施工人员的精神状况; (6) 接地扁铁连接截面符合要求; (7) 临时用电符合安全要求; (8) 灭火器符合消防要求。




监理情况:


- 1、监督检查施工现场安全技术交底情况;
- 2、检查施工人员劳动防护用品穿戴正确, 符合安全要求;
- 3、要求施工技术负责人、专职安全员在现场旁站;
- 4、检查焊工操作证合法性, 工器具符合施工要求;
- 5、检查接地网符合GB50169-2016规范要求;
- 6、检查施工专业分包单位资质符合要求;

发生情况: 发现有少数接地扁铁埋设深度不符合图纸设计要求。

处理意见: 对扁铁埋设深度不符合要求的重新整改, 并自检合格、然后由监理复查合格。

施工企业: 江苏天力建设集团有限公司

项目经理部: 

质检员 (签字): 

2017年8月3日

监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构: 监理衢州杭泰柯城 160MW光伏发电项目监理部

旁站监理人员 (签字): 

2017年8月3日