

旁站监理记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-PZ-

日期：2017 年 8 月 18 日

气候：晴

工程地点：光伏 FZ-30 区


旁站监理的部位或工序：30 区灌注桩浇筑

旁站监理开始时间：8 时 10 分

旁站监理结束时间：9 时 40 分

施工情况：

1、人员配备：10 人，满足现场施工情况；2、材料供应：沙、石子、水泥灰准备充分；3、现场布置：符合作业指导书规定要求；4、脱模剂涂刷：已涂刷；5、混凝土搅拌、捣固、下料：机械搅拌、机械振动；6、安全文明措施：措施到位，现场得到执行；7、现场作业是否符合施工技术措施：符合



监理情况：；

1.水是否符合要求：符合要求；2.坑基是否有积水和杂物：无；3.钢筋笼/模板安装：钢筋规格、数量符合施工图；4.工具机械、计量器械：齐全，满足施工要求；5.混凝土配合比：符合设计要求；6.试块制作：无做同期试块 7.其他

发现问题：1.安全帽未佩戴 2.模具绑扎不严实，造成漏浆情况

处理意见：已告知现场负责人，监理部也已下发监理通知单

备注：

项目部：中易建设有限公司

项目监理部：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

质检员：

李亚月

17 年

8 月 18 日

旁站监理员：

李道春

2017 年

8 月 18 日