

旁站监理记录表

工程名：衢州杭泰柯城 160MW光伏发电项目

编号：

日期及气候：2017年7月25日		工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村	
旁站监理的部位及工序：光伏28区接地网焊接			
旁站监理开始时间：7:50		旁站监理结束时间：16:40	
现场施工情况： 1) 施工人员数量能满足施工要求；2) 已进行安全技术交底；3) 已办理第二种工作票并许可；4) 安全技术措施能满足施工要求；5) 接地网开挖深度防护设计图纸；6) 接地扁铁焊接截面符合规范；7) 临时用电符合规范；8) 专职安全员、质检员在现场旁站。9) 焊接作业人员特征作业证。			
 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称：衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目 施工部位：光伏区28区接地网焊接 旁站日期：2017年7月25日		 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称：衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目 施工部位：光伏区28区接地网焊接 旁站日期：2017年7月25日	
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底符合安全要求；2) 工作票填写及许可情况；3) 安全措施落实情况；4) 施工人员的数量符合施工要求；5) 检查施工工序的正确性；6) 检查接地网埋设深度符合规范；7) 要求施工技术负责人、专职安全员在现场旁站；8) 现场应急预案的措施；9) 油漆材料的质量资料；9) 检查可能存在的危险源的应急预案。			
发生情况：发现部分段接地体深度不符合规范要求。			
处理意见：及时处理按规范要求施工。			
施工企业：江苏天力建设集团有限公司 项目经理部：余网全 质检员（签字）：孙维青 2017年7月25日		监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：衢州杭泰柯城 160MW光伏发电项目 电项目监理部 旁站监理人员（签字）：蒋新生 2017年7月25日	