

旁站监理记录表

工程名：衢州杭泰柯城 160MW光伏发电项目

日期及气候：2017年5月20日 晴 | 工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村

旁站监理的部位及工序：升压站场区避雷针安装现场

旁站监理开始时间：14:10

旁站监理结束时间：16:40

施工情况：

(1) 施工人员满足施工要求；(2) 吊车驾驶人员的操作证合法性；(3) 机械设备、用具安全可靠，符合吊装要求。(4) 作业面符合施工要求；(5) 施工人员的精神状况符合安全要求。



监理情况：

- 1、监督检查施工现场安全技术交底情况；
- 2、检查施工人员劳动防护用品穿戴正确，符合安全要求；
- 3、要求施工技术负责人、专职安全员在现场旁站；
- 4、检查吊车驾驶人员的操作证合法性，机械设备安全可靠，符合吊装要求；
- 5、检查避雷针外观质量完好，进场试验合格、资料齐全；
- 6、检查施工专业分包单位资质符合要求；
- 7、检查连接件连接强度安全可靠。

发生情况：发现有少数施工人员安全意识不强，没有与吊物保持安全距离。


处理意见：对施工人员加强安全意识教育，必须与吊物保持安全距离，确保安装工作安全。

施工企业：衢州光明电力工程有限公司

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目经理部： 

项目监理机构：衢州杭泰柯城 160MW光伏发电

质检员（签字）： 

项目监理部

旁站监理人员（签字）： 

2017年5月20日

2017年5月20日