

旁站监理记录表

工程名：衢州杭泰柯城 160MW光伏发电项目

日期及气候：2017年5月17日 晴 | 工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村

旁站监理的部位及工序：升压站综合楼南侧排水管道施工

旁站监理开始时间：8:10

旁站监理结束时间：10:20

施工情况：

施工人员劳动防护用品穿戴齐全，材料进场已符合质量和施工要求，施工机械设备安全可靠，挖土机操作人员具有操作证。



监理情况：

- 1、检查施工人员劳动防护用品穿戴正确；
- 2、要求施工技术负责人在现场旁站；
- 3、检查用电设备符合安全规范要求；
- 4、现场管道埋设标高、窨井设置符合图纸设计要求；
- 5、检查施工专业分包单位资质符合要求；
- 6、人员资质、操作证。

发生情况：穿戴安全防护用品不正确。

处理意见：及时指出纠正。

施工企业：德京集团股份有限公司

项目经理部：

叶家斌

质检员（签字）：

黄祥安

2017年5月17日

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：监理衢州杭泰柯城 160MW光伏发电项目
项目监理部

旁站监理人员（签字）：

张雅生

2017年5月17日