

# 旁站监理记录表

工程名：衢州杭泰柯城 160MW光伏发电项目

日期及气候：2017年6月21日多云 | 工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村

旁站监理的部位及工序：升压站35KV光伏区进线电缆端子制作

旁站监理开始时间：14:30

旁站监理结束时间：17:10

施工情况：

- (1) 检查制作人员资质符合要求；(2) 工器具合法性；(3) 电缆长度符合接线要求。  
(4) 作业面符合制作要求；(5) 施工人员的精神状况符合安全要求。



监理情况：

- 1、监督检查试验现场安全技术交底情况；
- 2、检查施工人员劳动防护用品穿戴正确，符合安全要求；
- 3、要求现场技术负责人、专职安全员在现场旁站；
- 4、检查工器具设备完好，警戒线、警示带布置合理；
- 5、检查电缆端子、绝缘套管出厂试验合格、资料齐全；
- 6、检查施工专业分包单位资质符合要求；

发生情况：发现A相施工过程工序不合格。

处理意见：按施工方案进行施工

施工企业：江苏天力建设集团有限公司

项目经理部：赵树明

质检员（签字）：曹祥安  
2017年6月21日

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：衢州杭泰柯城 160MW光伏发电项目监理部

旁站监理人员（签字）：徐雄生  
2017年6月21日