



## 旁站监理记录表

工程名：正泰新能源柯城160MW光伏生态公园

日期及气候: 2017年03月02日 晴	工程地点: 浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村
旁站监理的部位及工序: 配电楼、主控楼女儿墙砼浇筑旁站	
旁站监理开始时间: 10:10	旁站监理结束时间: 14:20
施工情况: 施工人员按照图纸要求和规范，对现浇钢筋规格型号、模板间距及标高复核验收合格后，对主体钢筋底板进行冲洗，混凝土为商砼站提供，使用泵车输送，混凝土为C30，共计：45m <sup>3</sup> ，现场施工人员7人，管理人员3人。	
  <p>配电楼、主控楼女儿墙砼浇筑旁站</p>	
监理情况: 1、浇筑前检查振捣器具齐全； 2、要求施工技术、安全管理人员到场，钢筋工、木工配合施工； 3、检查混凝土进场开盘鉴定报告齐全； 4、现场检测塌落度140mm~160mm，做砼养标养同养试块各一组现场跟踪浇筑过程； 5、对混凝土浇筑过程进行旁站监理。	
发生情况:现场检查发现主控楼女儿墙模板有一处加固不到位导致胀模。	
处理意见: 对现场主控楼女儿墙其他部位先浇筑，对胀模的模板重新加固处理，满足施工要求。	
施工企业: 德京集团股份有限公司  项目经理部:  质检员 (签字):  2017年03月02日	监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司  项目监理机构: 正泰新能源衢州160MW光伏生态公园监理项目部  旁站监理人员 (签字):  2017年03月02日