



旁站监理记录表

工程名：衢州杭泰柯城 160MW光伏发电项目

日期及气候: 2017年5月15日 晴		工程地点: 浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村
旁站监理的部位及工序: 升压站配电楼脚手架拆除		
旁站监理开始时间: 8:10	旁站监理结束时间: 16:40	
<p>施工情况:</p> <p>(1) 施工人员满足施工要求; (2) 登高作业人员的操作证合法性; (3) 劳动防护用品穿戴合格。 (4) 作业面符合施工要求; (5) 施工人员的精神状况符合安全要求。</p> 		
<p>监理情况:</p> <ol style="list-style-type: none">监督检查施工现场安全技术交底情况;检查施工人员劳动防护用品穿戴正确, 符合安全要求;要求施工技术负责人、专职安全员在现场旁站;检查安全技术措施方案符合安全要求;检查施工专业分包单位资质符合要求;		
<p>发生情况: 发现有少数施工人员安全意识不强, 劳动防护用品穿戴不合格。</p>		
<p>处理意见: 对架子工加强安全思想教育, 穿戴合格的劳动防护用品确保工作安全。</p>		
施工企业: 德京集团股份有限公司 项目经理部:  质检员 (签字):  2017 年 5 月 15 日	监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构: 监理衢州杭泰柯城 160MW光伏发电项目监理部 旁站监理人员 (签字):  2017 年 5 月 15 日	