

旁站监理记录

工程名称:内蒙古清佑新能源察右中旗(40MW)二旗 10MW 光伏扶贫项目

编号: 001

日期及气候: 2017 年 3 月 2 日		工程地点: 内蒙古察右中旗德和源村	
旁站监理的部位或工序: 电缆沟回填			
旁站监理开始时间: 10: 00		旁站监理结束时间: 11:00	
施工情况: 1、施工方人员均已到场。 3、监理方人员均已到场 4、现场设备配备齐全。  			
监理情况: 1、检查现场施工 2、对现场施工人员进行安全强调 3、检查现场器械使用情况正常。			
发现问题: 回填时无沙土细土垫底, 石块较多, 容易损坏电缆			
处理意见: 用细土或细沙, 垫底, 回填			
备 注: 回填时没及时通知			
施工项目部 质 检 日 期		监理单位: 常州正衡电力工程咨询有限公司 旁站监理人员: 宿春 日 期: 2017年3月2日	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。