

旁站监理记录

工程名称:内蒙古清佑新能源察右中旗(40MW)二期 10MW 光伏扶贫项目 编号: 002

日期及气候: 2017 年 3 月 13 日	工程地点: 内蒙古察右中旗德和源村
旁站监理的部位或工序: 灌桩	
旁站监理开始时间: 10: 00	旁站监理结束时间: 11:00
施工情况: 1、施工方人员均已到场。 3、监理方人员均已到场 4、现场设备配备齐全。  	
监理情况: 1、检查现场施工 2、对现场施工人员进行安全强调 3、检查现场器械使用情况正常。	
发现问题: 工人未按要求佩戴安全帽	
处理意见: 要抓好安全问题, 避免出现事故	
备 注:	
施工项目部: 江苏华能建设工程集团有限公司 质 检 员: 右中旗(二期)光伏发电项目部 日 期: 2017年3月13日	监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 董春宇 日 期: 2017年3月13日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。