



旁站监理记录

工程名称:内蒙古清佑新能源察右中旗(40MW)二期 10MW 光伏扶贫项目

编号:005

日期及气候: 2017 年 4 月 16 日	工程地点: 内蒙古察右中旗德和源村
旁站监理的部位或工序: 铁塔基础浇筑	
旁站监理开始时间: 9: 00	旁站监理结束时间: 10:30
施工情况: 1、施工方人员均已到场。 3、监理方人员均已到场 4、现场设备配备齐全。  	
监理情况: 1、试验现场,警戒线已拉起,检查所用设备、工具、仪器、仪表、工具在合格周期内 2、开始进行浇筑旁站 3、未发现异常现象,	
发现问题: 工人安全意识薄弱	
处理意见: 多次强调	
备 注:	
施工项目部 质 检 员: <u>陈超</u> 日 期: 2017 年 4 月 16 日	监理项目部: 内蒙古清佑新能源电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>陈渝</u> 日 期: 2017 年 4 月 16 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建