

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

编号: 001

工程名称: 泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

日期及天气: 2017 年 3 月 8 日 晴	施工单位: 江苏华能建设工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 1#箱变基础绑扎钢筋	
旁站监理开始时间: 2017 年 3 月 8 日 10: 30	旁站监理结束时间: 2017 年 3 月 8 日 15: 20
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 绑扎 1#箱变基础钢筋: 1、施工技术人员到场。 2、钢筋无油污、无老锈。 3、钢筋的型号、位置、数量、间距及绑扎符合设计、图集和规范要求。 4、钢筋的锚固长度符合设计、图集和规范要求。 5、钢筋的保护层厚度符合设计要求。	
发现的问题及处理情况: 钢筋绑扎过程中出现绑扎的根数不够, 我监理单位及时要求整改, 经过整改, 钢筋绑扎已经基本满足设计要求。	
旁站监理人员 (签字):	 2017 年 3 月 8 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。