

## 旁站记录表

工程名称：浙江滨特热能科技有限公司 2337.83KW 分布式光伏发电项目

编号：SXJH-PZJL-20170102

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 日期及气候：2017 年 01 月 02 日<br>天气：晴 温度：5℃-12℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 施工单位：中机国能浙江工程有限公司       |
| 旁站的部位和工序：浙江百得利制革有限公司 2471.92KW 分布式光伏发电项目箱变逆变基础浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| 旁站开始时间：2017.01.02 13:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 旁站结束时间：2017.01.02 16:20 |
| <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.人员配备：5 人，满足现场施工需要；</li> <li>2.材料供应：准备充分；</li> <li>3.现场布置：符合作业指导书规定要求；</li> <li>4.混凝土搅拌、捣固、下料：机械搅拌、机械振捣；</li> <li>5.安全文明措施：措施到位，在现场得到执行；</li> <li>6.现场作业是否符合施工技术措施：符合；</li> </ol> <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、检查施工单位机械人员配置情况符合要求；</li> <li>2、对进场混凝土厂家进行资质确认；</li> <li>3、对进场混凝土做塌落度试验、抗渗等级，符合要求；</li> <li>4、混凝土浇筑部位符合要求；</li> </ol> |                         |
| 发现问题及处理情：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| <p style="text-align: right;">旁站监理人员（签字）：王瑞平</p> <p style="text-align: right;">2017 年 01 月 02 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |

箱变逆变基础浇筑现场：

