

旁站记录表

工程名称：浙江百得利制革有限公司 2471.92KW 分布式光伏发电项目  
编号：SXJH-PZJL-20161229

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 日期及气候:2016 年 12 月 29 日 天气:<br>晴 温度: 2℃-7℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 施工单位: 中机国能浙江工程有限公司      |
| 旁站的部位和工序: 浙江百得利制革有限公司 2471.92KW 分布式光伏发电项目箱变逆<br>变基础浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| 旁站开始时间: 2016.12.29 13:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旁站结束时间: 2016.12.2716:20 |
| <p>施工情况:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1.人员配备: 6 人, 满足现场施工需要;</li><li>2.材料供应: 准备充分;</li><li>3.现场布置: 符合作业指导书规定要求;</li><li>4.混凝土搅拌、捣固、下料: 机械搅拌、机械振捣;</li><li>5.安全文明措施: 措施到位, 在现场得到执行;</li><li>6.现场作业是否符合施工技术措施: 符合;</li></ul> <p>监理情况:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、检查施工单位机械人员配置情况符合要求;</li><li>2、对进场混凝土厂家进行资质确认;</li><li>3、对进场混凝土做塌落度试验、抗渗等级, 符合要求;</li><li>4、混凝土浇筑部位符合要求;</li></ul> |                         |
| 发现问题及处理情:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| <div>旁站监理人员 (签字): 王瑞平</div> <div>2016 年 12 月 29 日</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |

箱变逆变基础浇筑现场：



