

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 西昌市西溪乡兴因寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: 2HJL-001

日期及天气: 2017.11.16 晴	施工单位: 四川锦宏
旁站监理的部位或工序: 综合楼垫层浇筑	
旁站监理开始时间: 2017.11.16.15:00	旁站监理结束时间: 2017.11.16.17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 综合楼垫层浇筑. 1. 基底平整. 夯实 2. 模板支设 3. 浇筑混凝土.	
发现的问题及处理情况: 1. 混凝土浇筑厚度不够. 2. 现场提出整改.	
旁站监理人员(签字): 王洪磊 李保君 叶重庆 2017 年 11 月 16 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份,监理项目部留存。