

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: 2431-002

日期及天气: 2017.11.17	施工单位: 四川锦龙
旁站监理的部位或工序: 定位放线(综合楼)	
旁站监理开始时间: 2017.11.17.9:00	旁站监理结束时间: 2017.11.17.11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 综合楼基础定位放线.	
发现的问题及处理情况: 1. 现场放线人员未按设计总图, 已现场指出并改正	
旁站监理人员(签字): 叶定庆, 王洪磊 2017 年 11 月 17 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。