

## 旁站监理记录表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-20180826-045

日期: 2018 年 8 月 26 日 天气: 阴 温度: 18 ℃--- 27 ℃	施工单位: 四川友联工程建设有限公司
---	--------------------

旁站监理的部位或工序: 送出工程经久变电站电缆终端头制作

旁站开始时间: 2018 年 8 月 26 日 10 时 00 分	旁站结束时间: 2018 年 8 月 26 日 16 时 00 分
-----------------------------------	-----------------------------------

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工作业指导书是否向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是否向全体施工人员进行了技术交底。
- 2、相关建筑物、构筑物是否已通过中间验收, 基础及构筑物是否达到安装强度要求, 基础复测预埋件位置是否正确。
- 3、施工管理人员 2 人、安装人员 4 人, 是否均到岗。设备、材料是否已落实到位。
- 4、电缆型号, 电压及规格是否符合设计, 绝缘是否良好。
- 5、电缆终端及配件是否齐全, 无损伤。
- 6、施工制作工艺是否符合规程及产品技术要求。
- 7、接地线连接安装是否可靠。
- 8、接线端子压接是否可靠。
- 9、相色标志是否正确。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字): 刘柄均、孙洪亮 2018 年 8 月 26 日

注: 本表一式一份由监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建