

旁站监理记录表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-20180827-046

日期: 2018 年 8 月 27 日 天气: 晴 温度: 19 °C --- 29 °C	施工单位: 四川锦龙电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 升压站电气设备试验	
旁站开始时间: 2018 年 8 月 27 日 14 时 00 分	旁站结束时间: 2018 年 8 月 27 日 18 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、施工管理人员 <u>4</u> 人、试验人员 <u>4</u> 人, 是 ☒ 否 ☐ 均到岗。 3、试验设备是 ☒ 否 ☐ 在检验有效期内。 4、测试包括环网电阻测试。 5、对主变压器绝缘及耐压等进行了测试。 6、对主变压器每一档的直流电阻进行了测试 7、试验操作方法及安全措施是 ☒ 否 ☐ 符合规定。 8、回路安装厂家安装是 ☒ 否 ☐ 合格。	
发现的问题及处理情况: 1. 进行耐压试验前未及时设置警戒带 2. 已通知其及时设置警戒带, 并配备专人严加看守, 确保试验安全, 处理合格。	
旁站监理人员 (签字): <u>刘炳均 王洪兴</u> 2018 年 8 月 27 日	

注: 本表一式一份由监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建